

# CARBANY

## ENGOBES

**TEMPERATURA DE COCCIÓN**  
**1020° - 1040° C**

Son libres de plomo. Se pueden aplicar sobre crudo o bizcocho cerámico, luego cocinar a 1020° - 1040° C. Si se desea, en otra cocción se le puede aplicar una cubierta transparente y volver a cocinar a la temperatura indicada para la misma. Como máximo 1200°.



VERDE PETRÓLEO  
2838



AZUL FRANCIA  
2839



AMARILLO  
2841



TURQUESA  
2843



VERDE MUSGO  
2846



AZUL COBALTO  
2848



OCRE  
2849



MARRÓN  
2850



MARRÓN ROJIZO  
2852



AZUL ULTRAMAR  
2854



WENGUE  
2855



MARRÓN CHOCOLATE  
2856



GRIS  
2857



BEIGE  
2858



AMARILLO CD  
2859

# CARBANY

## ENGOBES

**TEMPERATURA DE COCCIÓN**  
**1020° - 1040° C**

Son libres de plomo. Se pueden aplicar sobre crudo o bizcocho cerámico, luego cocinar a 1020° - 1040° C . Si se desea, en otra cocción se le puede aplicar una cubierta transparente y volver a cocinar a la temperatura indicada para la misma. Como máximo 1200°.



BLANCO  
2865



ROJO CD  
2866



NARANJA CD  
2868



VERDE PALTA  
2869



UVA  
2870



MORA  
2871



VERDE PISTACHO  
2872



LIMÓN  
2873



VERDE  
2874



NEGRO  
2878



VIOLETA  
2883



ROSADO  
2884



ROSA INTENSO  
2885